

## Information till boende på

### Vendelsövägen 60–64 och Kulfångsgatan 14–18

Tidigare i våras informerade vi om den brandtillsyn som genomförts i området och de åtgärder som krävs för att säkerställa ett tryggt och godkänt brandskydd.

**Vi har även informerat om rensning av cykel- och barnvagnsrum som en del av dessa åtgärder.**

Nästa del av detta arbete kommer vi nu att utföra åtgärder i utemiljön längs baksidan av fastigheterna.

Arbetet innebär att sly och buskar rensas samt att vissa träd fälls mellan fastigheten och slänten. Målet är ett fritt utrymme längs fasaden för att brandmännen ska kunna ta sig fram med bärbar stege för räddningsinsatser. Detta innebär att vissa buskar och träd innanför era staket kan komma att tas bort.

#### **Tidplan:**

- Arbetet pågår från vecka 20 till och med vecka 22.

#### **Detta innebär att vi kommer att:**

- Rensa sly och buskar längs fasaden.
- Fälla träd som påverkar framkomligheten.

#### **Varför gör vi detta?**

Åtgärderna genomförs för att säkerställa att räddningstjänsten har tillräcklig framkomlighet med stege längs fasaden vid en eventuell insats.

**Vid frågor är du välkommen att kontakta:**

**E-post:** [info@haningebostader.se](mailto:info@haningebostader.se)

**Kundtjänst telefontid mån-tors 9.00-11.45: 08-606 89 00**